


## Seitenscheiben knistern in geschlossenem Zustand

### E46 Cabrio

- Beanstandung:** Auf Schlechtwegstrecken knistern die geschlossenen Seitenscheiben auf der Fahrer- und/oder Beifahrerseite.
- Ursache:** Durch Relativbewegungen reiben die Seitenscheiben an der Verdeckdichtung und verursachen ein Knister- bzw. Knarzgeräusch.
- Betroffene Fahrzeuge:** E46 Cabrio  
Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis Serienauslauf
- Abhilfe:** Im Kundenbeanstandungsfall müssen alle vier Seitenscheiben mit Aquapel beschichtet werden.
- Vorgehensweise:** Hinweis:  
Voraussetzung ist, dass die Grundeinstellung der Seitenscheiben gemäß RA 51 32 154 durchgeführt wurde.
1. Alle 4 Seitenscheiben mit BMW Glasreinigungspolitur (siehe elektronischer Teilekatalog) gründlich reinigen; dabei Benutzerhinweise auf dem Gebinde beachten!
  2. Den oberen Bereich der Seitenscheiben, der in die Verdeckdichtung eintaucht, mit Aquapel beschichten (siehe Abbildung).
- Achtung!**
- Nur ein durchgängiger Auftrag von Aquapel führt zum Erfolg; daher **mehrmals** mit dem mit Aquapel getränkten Tuch über den zu behandelnden Bereich wischen.
  - Auftragshinweise des Aquapel unbedingt genauestens beachten.
3. Die Abdichtung der hinteren Seitenscheiben (B-Säule) im oberen Bereich, die in die Verdeckdichtung eintaucht (2), innen und außen mit Spezial-Gleitmittel (siehe elektronischer Teilekatalog) behandeln.
  4. Die Fensterführungen sind mit einer Bürste von Verunreinigungen zu säubern.



### Teile:

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Teilenummer:</b>	<b>Menge:</b>
Aquapel	83 19 9 415 467	1 Set
Glasreinigungspolitur	83 12 0 009 881	anteilmäßig je Fahrzeug
Spezial-Gleitmittel	83 19 9 408 523	anteilmäßig je Fahrzeug

*Hinweis:*

Es werden ca. 10 % von der Glasreinigungspolitur und 10 % des Spezial-Gleitmittels benötigt. Der anteilmäßige Nettobetrag kann unter Fremdleistung (Schlüssel 4) abgerechnet werden.

Die Teilenummern des Spezial-Gleitmittels und der Glasreinigungspolitur dürfen nicht im Gewährleistungsantrag aufgeführt werden.

**Abrechnung:**

Die Abwicklung und Abrechnung hat unter Beachtung der gültigen Gewährleistungsbestimmungen zu erfolgen.

**Befundnummer**

**51 32 93 39 00**

Diese Befundnummer ist nicht im offiziellen Befundnummernkatalog, jedoch im System angelegt. Somit ist eine Gewährleistungsabrechnung möglich.

Seitenscheiben mit Aquapel beschichten:

Im Rahmen eines Werkstattaufenthalts:

Arbeitsnummer

00 53 583

Arbeitswert

6 AW

Bei Auftrag ohne zusätzliche Reparaturarbeit:

Arbeitsnummer

00 53 117

Arbeitswert

7 AW

GW-Art

1

GW-Stufe

1 (innerhalb Fahrzeug-GW)

2 (außerhalb Fahrzeug-GW)

Die Abrechnung ist auf **36 Monate / 100 000 km** begrenzt und befristet bis **November 2009**.